



S'ha redactat el document executiu pel primer tram. Ha sigut important definir una metodologia d'estudi amb un esquelet comú per a tots els projectes executius que es duren a terme.

El tram I contempla tota la capçalera amb els torrents corresponents fins el punt d'encreuament del riu Ripoll amb el Torrente Bo. S'ha realitzat un treball de camp exhaustiu consistent en el reconeixement a peu de tota la xarxa fluvial de l'àmbit delimitat pel tram. L'objectiu del treball es conèixer la situació actual, i en base a les dades obtingudes, si s'escau, proposar actuacions de millora.

Descripció de l'estat actual:

- Identificació de les pressions antròpiques del tram d'estudi
- Identificació dels impactes del tram
- Estudi de la vegetació per determinar l'estadi de la successió vegetal
- Determinació de l'índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) i de l'hàbitat fluvial (IHF)
- Inventari de la vegetació de la Vall d'Horta, considerada un punt de referència



Àmbit d'estudi_ TRAM I - Capçalera
Data de redacció_ Gener 2014
Autors_ Elisabet Mota Freixas
Inma Rueda Vázquez
Blai Serrano Parera
Albert Sorolla Edo
Marta Tobella Sanmartí